




현장 사진집



Marix

Marix Technology

현 장 사 진

동천동 행정복지센터 옥상 방수공사



시공 전



철거

현 장 사 진

동천동 행정복지센터 옥상 방수공사



도막방수 시공 중



시공 후

현 장 사 진

은행119안전센터 외벽 도장공사



시공 전



시공 후

현 장 사 진

은행119안전센터 외벽 도장공사



고소 작업차를 이용한 도장 공사



도장공사 전 균열 보수 보강

현 장 사 진

부안1리 마을회관 보수공사



시공 전



시공 후

현 장 사 진

부안1리 마을회관 보수공사



실내 도배 및 장판교체 수장공사



처마 물받이 및 선홈통 공사

현 장 사 진

부안1리 마을회관 보수공사



시공 전



시공 후

현 장 사 진

죽전1동 행정복지센터 방수공사



시공 전



시공 후

현 장 사 진

죽전1동 행정복지센터 방수공사



건물 외벽 발수재 도포



고소 작업차 사용이 어려운 부분 코킹 및 발수공사

현 장 사 진

평양119안전센터 복합방수공사



시공 전



바닥면 철거 후 방수물탈을 사용한 전처리

현 장 사 진

평성119안전센터 복합방수공사




침투성방수접착재(하도재) 도포 후 시트방수



도막방수 및 시공 완료

현 장 사 진

팽성119안전센터 복합방수공사



벽체 혹은 수직면 균열부위는 완전 철거 및 그라인딩(V커팅) 작업



철거면 하도재 도포 후 실란트 작업

현 장 사 진

이동꿈틀도서관 옥상 방수 보수 공사



시공 전 : 기존 시트방수로 되어 있는 상태




기존 시트 방수 연결부 및 끝단 파손 부위 보수

현 장 사 진

이동꿈틀도서관 옥상 방수 보수 공사



도막방수 시공 후



현 장 사 진

석정중학교 옥상 방수 보수 공사



시공 전 : 기존 시트방수로 되어 있는 상태




기존 시트 방수 연결부 및 끝단 파손 부위 보수

현 장 사 진

석정중학교 옥상 방수 보수 공사



기존 시트 방수 연결부 및 끝단 파손 부위 보수



도막방수 시공 완료 후

현 장 사 진

성곡119안전센터 차고 바닥 에폭시공사



시공 전 : 기존 차고 바닥 들뜬 상태



철거 및 먼갈이를 통한 레이턴스 제거

현 장 사 진

성곡119안전센터 차고 바닥 에폭시공사



시공 후

현 장 사 진

용인중앙도서관 실내 누수 진단



열화상 누수 탐지




초음파 누수 탐지

현 장 사 진

이동꿈틀도서관 옥상 방수 보수 공사



화장실 환경 개선 공사



배관 누수 및 보수 공사